

RENOFORM FW 9

PI 2-4492

Popis

RENOFORM FW 9 je mazivo na tažení s obsahem polárních přísad, s vynikajícími mazacími účinky, nemísitelné s vodou.

RENOFORM FW 9 umožňuje rychlé usazování kovových šupinek opotřebení a snižuje opotřebení nástrojů.

Použití

RENOFORM FW 9 se používá hlavně pro následující pracovní procesy:

tažení profilů, trubek a drátů z neželezných kovů, stříhání tvarových otvorů, vlačování dutin při rotačním tlačení (kovotlačení) a také pro jednodušší tažné operace (první, případně další tahy mělkých válcových výtažků) uhlíkových ocelí.

RENOFORM FW 9 lze ze zhotovených dílů odstranit vodnými čistícími prostředky. Doporučujeme použít průmyslové čistící prostředky RENOCLEAN.

Podmínky skladování

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do + 40 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Číslo barvy	-	5,5	DIN ISO 2049
Hustota při 15 °C	kg/m ³	908	DIN 51 757
Viskozita při 20 °C	mm ² /s	420	DIN 51 562
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	89	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	244	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	- 5	DIN ISO 3016
Neutralizační číslo	mgKOH/g	1	DIN 51 558
Číslo zmydelnění	mgKOH/g	29	DIN 51 559
Zkouška koroze na proužku mědi	stupeň koroze	1 - 100 A 3	DIN ISO 2160